

AutoCAD Classic AutoCAD 2012 vykresy - STAV.dwg Zadejte klíčové slovo nebo výraz. Přihlásit se

Soubor Upravit Zobrazit Vložit Formát Nástroje Kresli Kóty Modifikace Parametrické Okno nápověda

DleHlad DleHlad DleHlad DleBarvy

Stavajici_konstrukce

[-] [Horní] [2D drátový model]

2000

Polárně: 2475.0540 < 0°

Model vykres /

Příkaz:
** PROTÁHNI **
Určete bod protažení nebo [Referenční bod/Kopie/ZPět/kÓnec]:100

30976.4171, 19911.7970, 0.0000 MODEL 1:1

Úsečka

Obecné

Barva	<input type="checkbox"/> DleHlad
Hladina	_Stavajici_kons...
Typ čáry	— DleHlad
Měřítko ty...	20
Styl vykresl...	DleBarvy
Tloušťka č...	— DleHlad
Hyperodkaz	
Průhlednost	DleHlad
Tloušťka	0

3D Vizualizace

Materiál	DleHlad
----------	---------

Geometrie

Počátek X	28501.363
Počátek Y	19911.797
Počátek Z	0
Konec X	30501.363
Konec Y	19911.797
Konec Z	0
Delta X	2000
Delta Y	0
Delta Z	0
Délka	2000
Úhel	0

Vlastnosti

AutoCAD Classic AutoCAD 2012 vykresy - STAV.dwg Zadejte klíčové slovo nebo výraz. Přihlásit se

Soubor Upravit Zobrazit Vložit Formát Nástroje Kresli Kóty Modifikace Parametrické Okno nápověda

DleHlad DleHlad DleHlad DleBarvy

Stavajici_konstrukce

[-] [Horní] [2D drátový model]

2000

100

Model vykres /

[Mtext/Text/úhel/Horizontalní/Vertikální/Otočená]:
Kótovací text = 100

Příkaz:
31761.0266, 20906.4930, 0.0000 MODEL 1:1

Žádný výběr

Obecné

Barva	<input type="checkbox"/> DleHlad
Hladina	_Stavajici_kons...
Typ čáry	— DleHlad
Měřítko ty...	20
Tloušťka č...	— DleHlad
Průhlednost	DleHlad
Tloušťka	0

3D Vizualizace

Materiál	DleHlad
Zobrazení s...	Vrhá a přijímá s...

Styl vykresování

Styl vykresl...	DleBarvy
Tabulka sty...	černobile.ctb
Tabulka vy...	Model
Typ tabulk...	Není dostupný

Zobrazit

Střed X	30918.4972
Střed Y	20093.9619
Střed Z	0
Výška	3724.6426
Šířka	7573.0059

Různé

Měřítko po...	1:1
Ikona USS z...	Ano
Ikona USS ...	Ano
USS zvlášť ...	Ano
Název USS	
Styl zobraz...	2D drátový mo...

Vlastnosti

